






*Hradba opevnenia predhradia – porušený úsek 15a.*



*Hradba opevnenia predhradia – porušený úsek 15b.*




*Hradba opevnenia predhradia – porušený úsek 15a (bližší pohľad).*



*Hradba opevnenia predhradia – porušený úsek 15b (bližší pohľad).*





*Hradba opevnenia predhradia – porušený úsek 15a (celkový pohľad).*



*Hradba opevnenia predhradia – porušený úsek 15b (celkový pohľad).*




*Hradba opevnenia predhradia – porušený úsek 15a (ľavá časť).*



*Hradba opevnenia predhradia – porušený úsek 15a (pravá časť).*






*Hradba opevnenia predhradia – porušený úsek 15a (pohľad z diaľky).*



*Hradba opevnenia predhradia – porušený úsek 15a (celkový pohľad).*



*Hradba opevnenia predhradia – porušený úsek 15a (bližší pohľad).*




*Úsek 15a – porušená hrana ochodze a porušená päta hradby.*






*Rozrušené murivo ochodze a lokálne zakorenená náletová zeleň.*



*Rozrušené murivo ochodze a lokálne rozpadnutá päta hradby.*



*Rozrušené murivo ochodze a lokálne rozpadnutá päta hradby.*



*Rozrušené murivo ochodze a lokálne zakorenená náletová zeleň.*






*Do hĺbky vyerodovaná malta zo škár v líci muriva pod ochodzou.*



*Rozrušené murivo ochodze a lokálne rozpadnutá päta hradby.*




*Rozrušené murivo ochodze a lokálne rozpadnutá päta hradby.*




*Rozrušené murivo ochodze a lokálne rozpadnutá päta hradby.*







*Rozrušené murivo ochodze a lokálne zakorenená náletová zeleň.*



*Rozrušené murivo ochodze a lokálna trhlina i uvoľnený kameň.*



*Rozrušené murivo ochodze a lokálne zakorenená náletová zeleň.*




*Rozrušené murivo ochodze pri hrane výškového odskoku.*





*Eróziou malty lokálne uvoľnený kameň z muriva nad päťou hradby.*



*Rozrušené murivo ochodze a lokálne vyrodovaná malta z líca múru.*




*Eróziou malty lokálne uvoľnené kamene z muriva nad päťou hradby.*




*Eróziou rozrušené murivo s vypadnutými kameňmi z hrany ochodze.*






*Rozrušené murivo ochodze a lokálne rozpadnutá päta hradby.*



*Rozrušené murivo ochodze a lokálne zakorenená náletová zeleň.*



*Eróziou rozrušené murivo s vypadnutými kameňmi z hrany ochodze.*



*Lokálne veľmi rozpadnutá päta hradby s vypadnutými kameňmi.*







*Rozrušené murivo ochodze s hĺbkovo vyerodovanou maltou z líca múru.*



*Eróziou rozrušené murivo s vypadnutými kameňmi z hrany ochodze.*




*Lokálne zakorenená náletová zeleň v hlbokých škárach muriva po malte.*



*Rozrušené murivo ochodze a lokálne zakorenená náletová zeleň.*







*Rozrušené murivo ochodze a lokálne zakorenená náletová zeleň.*



*Rozrušené murivo ochodze s hĺbkovo vyerodovanou maltou z líca múru.*




*Lokálne zakorenená náletová zeleň v hlbokých škárah muriva po malte.*



*Lokálne zakorenená náletová zeleň v hlbokých škárah muriva po malte.*






*Rozrušené murivo ochodze a hĺbkovo vyerodovaná malta zo škár.*



*Celkový šikmý pohľad na eróziu porušené murivo ochodze hradby.*




*Rozrušené murivo ochodze a lokálne zakorenená náletová zeleň.*




*Lokálne zakorenená náletová zeleň v škárach päty muriva hradby.*





*Bližší šikmý pohľad na eróziou porušené líce muriva ochodze hradby.*



*Detailný pohľad na uvoľnené kamene z hrany ochodze hradby.*



*Detailný pohľad na uvoľnené kamene z hrany ochodze hradby.*



*Detailný pohľad na náletovú zeleň v murive hrany ochodze hradby.*





*Celkový šikmý pohľad na eróziou porušené murivo ochodze hradby.*



*Detailný pohľad na náletovú zeleň v murive hrany ochodze hradby.*



*Rozrušené murivo ochodze a hlbkovo vyerodovaná malta zo škár.*



*Detailný pohľad na uvoľnené kamene z hrany ochodze hradby.*





*Detail škáry medzi kameňmi s hĺbkovo rozrušenou maltou.*



*Detail na eróziu hĺbkovo rozrušené murivo so zakorenenými náletmi.*



*Detail škáry medzi kameňmi s hĺbkovo vyperodovanou maltou.*



*Detail na eróziu hĺbkovo rozrušené murivo po vyperodovaní malty.*







*Pohľad zhora na odtrhnutú hranu muriva ochodze hradby.*



*Detailný pohľad zhora na chýbajúce kamene na hrane ochodze.*




*Bližší pohľad zhora na odtrhnutú hranu muriva ochodze hradby.*




*Detailný pohľad zhora na odtrhnutú hranu muriva ochodze hradby.*






*Pohľad zhora na odtrhnutú hranu muriva ochodze hradby.*



*Pohľad zhora na chýbajúce kamene v hrane muriva ochodze.*




*Pohľad zhora na odtrhnutú hranu muriva ochodze hradby.*



*Pohľad zhora na lokálne uvoľnené kamene z muriva ochodze hradby.*





*Pohľad zhora na odtrhnutú hranu muriva ochodze hradby.*



*Opačný pohľad zhora na odtrhnutú hranu muriva ochodze hradby.*



*Bližší pohľad zhora na plošne popraskané murivo ochodze hradby.*



*Pohľad zhora na lokálne uvoľnené kamene z muriva ochodze hradby.*